

Skolans namn: FRUÄNGSSKOLAN

Stadsdel: Fruängen

Fastighet: Frisyren 2

Adress: Fruängsgatan 57-61

Fastighetsägare: SISAB

Tidigare inventerat:

Ursprunglig skolform: Folkskola

Elevantal:

Nuvarande användning: Låg-, mellan- och högstadium

Elevantal idag: 479

Byggnadsdata:

Hus	BL	SB	Arkitekt	Byggherre	Byggmästare
	1956	1960	Ture Ryberg	Folkskoledirektionen	Sune Forss

Byggnadsbeskrivning:

Hus	Vån	Sockel	Stomme	Fasad/färg	Tak/färg	Snickerier
I	3	betong	betong	ädelputs	plåt	vita
II-III	2	""	""	""	""	""
IV	1	""	""	""	""	""

Yttermurar av lättbetong, inre väggar av rutarmerad betong

Övrigt: Skolbyggnaderna är grupperade kring en stor skolgård, parkliknande med buskar i rabatter och större träd. Sekundära entrédörrar av lättmetall, nyligen insatta. Huvudbyggnaden är i form av tre sammanhängande lameller. Två separata byggnader, 2-plans, för slöjd/gymnastik resp aula/matsal. Ursprungliga fönster, stora med två eller tre lugter samt några runda.

Ombyggnader:

Hus	År	Åtgärd
	1972	Ombyggnad för iordningsställande av institutioner, utbyggnad av fysik- och kemisalar.
	1974	Del av skolan ombyggd till fritidshem
	1977	Ombyggnad av pojktoalettavd till personalrum
	1978	Ombyggnad av personalrum i källarplan
	1979	Ombyggnad av gymnastikavd
	1979	Nedknackning av all puts och mätning av samtliga fasader på hus A, B och B1. Ny puts med samma färg och struktur som bef. Några ytor med glasblock sätts igen och putsas.

Skolgård: 1985 Fasadenovering på matsalsbyggnaden

Stor, parkliknande skolgård. Skulptur, bollplank och bänkar.

Hus	Lokalinnenåll
	Klassrum, expeditjonslokaler (Ia) Matsal (II) Aula (II) FRISYREN 2 Slöjdsalar (III) Lågstadium (IV) Gymnastikhall med bad (V) Mellanstadium (Ic) Högstadium (Ib)

Hus	Interiörbeskrivning
	Lärarrum: Linoleumgolv, putsade väggar, ursprungliga armaturer. Betongkonstruktionen synlig i taket. Bibliotek: Sekundära armaturer, putsade väggar, linoleumgolv, tak som lärarrummet. Trapphus: Konststen i golv och trappa. Enkla smidesräcken, ursp armaturer. Ursp glasade pardörrar mellan trapphuset och korridorer. Korridorer: Linoleumgolv, putsade väggar, taket klätt med sekundära ljudabsorbenter. Veggarna, tidigare vita, målas f n om i 1980-talsmässig s k svampmålning, ockragula fält. Samma ommålningsarbeten sker även i trapphusen. Klassrum: Fysik- och kemisalar med ursprungliga, fasta bänkinbedningar. Golv täckta med grågrön linoleummatta. Kateder på podium. Rum för kemi- och biologisamlingar med ursp inredning, glasskåp m m. Musik och teckningsalar med ursp inredning. Klassrummen genomgående med ca 15 cm hög, slät fotlist, sekundära armaturer. Betongkonstruktionen synlig i taken. Ursp fernissade dörrar. (forts)

Byggnadstekniskt skick: Gott skick, vissa reparationsarbeten utförs f n

Helhetsomdöme: En välbevarad skola med en stor del av ursprungliga byggdetaljer och inredningar i behåll. Ommålningsarbetena i korridorer och trapphus bryter mot byggnadens funkiskaraktär. Genomgripande upprustning dock inte aktuell.

Kontaktperson: Thomas Jansson, vaktm. Kansli- Skolarkiv:
och lärarpersonal.


Källor och litteratur: BNA

Sign: Hd

Datum: 921006

(forts interiörbesk)

Aula: Gradängsal med fönster utmed båda långsidor (överljus på ena sidan). Upprustning pågår f n. Matsal: Sekundära möbler, i entréhallen till matsalen ursp lång hatthylla i mitten av gången. Trapphusets mellersta avsats har dekorativ väggmålning. Övriga väggar nyligen ommålade i samma stil som korridorer och trapphus i huvudbyggnaden (se ovan). Här är dock färgen rosa. Slöjdsal: Slöjdsal med ursp verkstadsinredning.



FRISYREN 2
Fruängsskolan



S92-0592-32



S92-0592-34

FRISYREN 2

Fruängsskolan



S92-0592-33



S92-0592-35

Foto: IW. 1992.

FRISYREN 2

Fruängsskolan



S92-0592-36



S92-0591-1 Trapphus.



S92-0591-2 Korridor med skyltskåp.



S92-0591-10 Matsalsentré.



S92-0591-12 Aula.



S92-0591-6 Kemisal.



S92-0591-4 Biologisal.



S92-0591-8 Musiksäl.