

Värdering A B C

Fastighet Furuhöjden 19

Stadsdel Ullsunda

Adress Lövåsvägen 43-45

Fastighetsäg Stockholms kommun

Företag/verks/anst/ Stockholms elektricitetsverk. Lillsjöstationen, fördelning av elström.

Ursprung verks Elstation.

Övrigt \_\_\_\_\_

Omgivning Villaområde.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	<i>verks- byggnad</i>	2-3	<i>btg</i>	<i>tgl</i>	<i>tgl/röd</i>	<i>P/svart</i>	
II	<i>bostad</i>	2½	<i>btg</i>	<i>tgl</i>	<i>tgl/röd</i>	<i>T/brunglaserat</i>	
III	<i>ställverk</i>	1	"		<i>tgl/röd</i>	<i>papp/grå</i>	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör \_\_\_\_\_

Maskiner/kraft \_\_\_\_\_

Byggnadsdata

Hus BL SB Arkitekt BH BM Omb år Arkitekt Åtgärd

Togs i bruk 16 oktober 1914.

Kontaktperson \_\_\_\_\_


Arkiv \_\_\_\_\_ Föremålssaml \_\_\_\_\_

Litt \_\_\_\_\_ Tidigare inv \_\_\_\_\_

Större unders Ja Anm \_\_\_\_\_

Bildnr FB 13455-58

Datum aug 79 Sign EW



Skala 1:2000

Hus I. Fasad mot Lövåsvägen

FB 13 456



Värdering A B C

Fastighet Sunnanskog 13

Stadsdel Ullsunda

Adress Drottningholmsvägen 284

Fastighetsäg Smedberg & Jansson AB  
(tr)

Företag/verks/anst/ Smedberg & Jansson AB/rörfirma/19

Ursprung verks Trucktillverkning

Övrigt Huset innehåller ett mindre antal hyreslägenheter

Omgivning Bostadsområde, mindre friliggande hyreshus.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	verkst/bost	2-3	btg		puts/gulvit	p/svart	

Byggnadstekn skick Gott

Interiör

Maskiner/kraft

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1938-	38	Sthlms stads	Lutherska				
			fastigh.kontor.	missionsfören.				
			Egna hemsbyrå					
			Edvin Engström					

Kontaktperson Göran Johansson, tel. 80 36 35


Arkiv - Föremålssaml -

Litt - Tidigare inv -

Större unders Arnm

Bildnr FB 13453-454

Datum Aug -79 Sign EW



Skala 1:2000

Fastigheten från SO

FB 13 454

