

Skolans namn: BAGARMOSSENS SKOLA Stadsdel: Bagarmossen
 Fastighet: Kansliskrivaren 5 Adress: Rusthållarvägen 5
 Fastighetsägare: Stockholms kommun Tidigare inventerat: -
 Ursprunglig skolform: Folkskola Elevantal: -
 Nuvarande användning: Låg-, mellan- och högstadium Elevantal idag: 575 ca

Byggnadsdata:

Hus	BL	SB	Arkitekt	Byggherre	Byggmästare
I	1954-1955	1957	Gunnar Forszén	Folkskoledirektionen	Anders Dunder Ing H G Perbeck

Byggnadsbeskrivning:

Hus	Vån	Sockel	Stomme	Fasad/färg	Tak/färg	Snickerier
I	2	svartmålad betong	tegel och betong	rött tegel samt putsade fält över och under fönster	rött taktegel	vita och svarta

Övrigt:

Vissa burspråk.
 Viss tegelornamentik på gavlarna.
 Aula planerades, men uppfördes inte

Ombyggnader:

Hus	År	Åtgärd
	1956	Provisorisk skolpaviljong uppfördes på tomten
	1961-63	Nybyggnad, gymnastikbyggnad
I	1970-71	Brandskyddande åtgärder
I	1973	Skyddsrum blir uppehållsrum
I	1986	Ombyggnad av personallokaler

Skolgård:

Mycket grön med gräsområden och ett stort antal träd.
 Delvis asfalterad.
 Paviljonger finns på tomten.

Hus	Lokalinnehåll	KANSLI SKRIVAREN 5
I	Klassrum, matsal, expeditionsutrymmen, lärarrum mm	

Hus	Interiörbeskrivning
I	<p><u>Klassrum:</u> Väggfasta skåp, ursprunglig griffeltavla, lärarpodie, ljudabsorbenter, sekundär armatur, putsade väggar. Högstadierummen har inga fasta skåp kvar.</p> <p><u>Korridorer:</u> Väggarna putsade eller klädda med tegel. Viss träpanel förekommer. Ursprunglig linoleummatta. Korridorer på 2:a våningen har ljusinsläpp från trapphuset och en viss tegelornamentik ("valv"). Vissa ursprungliga träbänkar.</p> <p><u>Trapphus:</u> Kalkstensgolv och trappa i samma material. Trä- och smidesräcken. Ursprungliga entrédörrar och ursprungliga dörrar mot korridorerna. Stora fönster markerar trapphusen och ger mycket ljus interiört.</p>
II	<p><u>Matsalsentré:</u> Betongstengolv, ursprungliga hängare, tegelväggar samt en vägg i blått kakel. Forts. sid 2.</p>

Byggnadstekniskt skick: Gott

Helhetsomdöme: Ursprunglig skola med någon intressant detalj interiört samt ovanlig matsal.

Kontaktperson: Ingrid Högborg, vaktmästare Skolarkiv:


Källor och litteratur:

Sign: KP Datum: 91.11.11

BAGARMOSSENS SKOLA

Interiörbeskrivning forts

Matsal: Sekundär linoleummatta, tegelväggar, betongpelare, ljudabsorbenter, sekundär armatur. Ursprungliga utdelningsbänkar.





S92-0478-33



S92-0478-35



S92-0478-31



S92-0479-5



S92-0479-4



S92-0478-36



S92-0475-1 Korridor



S92-0474-9 Matsal