

Skolans namn: BANDHAGENS SKOLA Stadsdel: Bandhagen
 Fastighet: Skioptikonbilden 2 Adress: Trollesundsvägen 66
 BA
 Fastighetsägare: SISAB Tidigare inventerat:
 Ursprunglig skolform: folkskola Elevantal: -
 Nuvarande användning: låg- och mellanstadium Elevantal idag: ?

Byggnadsdata:

| Hus | BL | SB | Arkitekt | Byggherre | Byggmästare |
|------|------|------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| I+II | 1955 | 1973 | Sture Frölén | Stockholms folkskoledirektion | Ing Frank Ahlford |
| III | 1962 | 1968 | "- | "- | Evert Mongård |

Byggnadsbeskrivning:

| Hus | Vån | Sockel | Stomme | Fasad/färg | Tak/färg | Snickerier |
|-----|-----|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| I | 1-3 | formbjuten betong | betong och tegel | rött tegel med vissa putsvariationer | rött taktegel | vita |
| II | 1 | "- | "- | "- | "- | "- |
| III | 1 | - " - | "- | "- | "- | "- |

Övrigt:

Vissa mönstervariationer i tegelfasaderna

Ombyggnader:

| Hus | År | Åtgärd |
|-----|--------------|--|
| I | 1972 1973 | Skolgårdsupprustning Ombyggnad. Brandskyddsåtgärder |

Skolgård:

Asfalterad
 Bollplank och regnskydd

| | | |
|-----|--|--------------------|
| Hus | Lokalinnehåll | SKIOPTIKONBILDEN 2 |
| | Klassrum, trä- och slöjdrum, matsal, aula, expeditionslokaler mm | |

| | | |
|-----|--|--|
| Hus | Interiörbeskrivning | |
| Ib | <p>Aula: Ursprunglig linoleummatta på sluttande golv. En långvägg ger helt ljusinsläpp, den andra dekorerad i olika färgfält. Fondvägg i mönstrelagt rött tegel. Scen i trä med fast filmduk. Betongtak med ursprunglig armatur. Trappa till aulan i kalksten med trä- och smidesräcken. (Svagt svängd).</p> <p>Matsalar: Sekundär linoleummatta, putsade väggar, ljudabsorbenter i tak och ursprunglig armatur. Den stora matsalen har en väggmålning på en gavelvägg. Ursprungliga dörrar i lackat trä i entréerna. Entréhall med kalkstensgolv, röda tegelväggar och betongtak. Ursprungliga hängare.</p> <p>Forts sid 2.</p> | |

Byggnadstekniskt skick: Gott

Helhetsomdöme: Grupperingen av vissa klassrum i en nästan sluten cirkelform är ovanlig. Enkel men ursprunglig aula. Vissa detaljer av antikvariskt intresse.

Kontaktperson: Birgitta Lundqvist, vaktmästare Skolarkiv: -

Källor och litteratur:

Sign: KP Datum: 91.11.25

BANDHAGENS SKOLA


Interiörbeskrivning forts

Musikskola (II): Röda tegelväggar, både sekundär och ursprunglig linoleummat-
ta. Hela fönsterrader mot gård. Ljusinsläpp från tak i rummen. Träpanel i
tak förekommer. Järnkonstruktion synlig i tak. Ljudabsorbenter och sekundär
armatur. Ursprungliga dörrar. Kalkstengolv i entrén.

Ic Trapphus: tegelväggar, kalksten i golv och trappa. Smidesräcken. Ursprunglig
armatur.

Korridorrum: Tegel och putsväggar. Kalkstengolv och sekundär armatur.

Klassrum: Vissa gradängklassrum kvar. I övrigt ursprungliga lister, dörrar och
dörrfoder.





S92-0181-2



S92-0181-8



S92-0181-9



S92-0181-3



S92-0181-5



S92-0181-6



S92-0178-5 Entréhall



S92-0178-6 Entréhall



S92-0178-7 Passage.



S92-0178-8 Korridor och trapphus.



S92-0178-4 Musiksal.



S92-0178-3 Musiksal



S92-0178-2 Matsal.