

Skolans namn: FRIDHEMSSKOLAN (F d Stockholms stads handelskola) Stadsdel: Kungsholmen  
 Fastighet: Vallgossen 11 Adress: St Göransgatan 75  
 Fastighetsägare: Stockholms kommun Tidigare inventerat:  
 Ursprunglig skolform: Gymnasium Elevantal:  
 Nuvarande användning: Låg- och mellanstadium Elevantal idag: 350 ca

## Byggnadsdata:

| Hus | BL   | SB            | Arkitekt      | Byggherre   | Byggmästare                 |
|-----|------|---------------|---------------|---|-----------------------------|
| I   | 1946 | 1971<br>1948? | Paul Hedqvist | Stockholms stads<br>lärlings- och yrkes-<br>skolsstyrelse | Enfors & Öhman<br>Byggn. AB |

## Byggnadsbeskrivning:

| Hus | Vån | Sockel               | Stomme | Fasad/färg | Tak/färg      | Snickerier                              |
|-----|-----|----------------------|--------|------------|---------------|---|
| I   | 3   | Formgjuten<br>betong | Tegel  | Gult tegel | Takpapp svart | vita fönsterkarmar<br>lackade<br>dörrar |

Övrigt: Stående tegel ovanför fönsterlisterna i fasaden  
 Tandfris i tegel under takfallet  
 Två sekundära entréer, två ursprungliga (varav en "huvudentrén").  
 Lanterninvån med ljusinsläpp.

Längs Kungsholmsgatan var det ursprungligen tänkt att en gymnastikbyggnad skulle ligga.

## Ombyggnader:

| Hus | År                            | Åtgärd   |
|-----|-------------------------------|--|
| I   | 1970-<br>73<br>1974<br>-88 ca | Igensättning av tidigare skyltfönster mot hallen i souterrainvåningen<br>Hissinstallation<br>Renovering av hela skolan |

Skolgård: Till hälften asfalterad, andra hälften i grus (fotbollsplan).  
 "Rotundaliknande" regnskydd i trä mitt på gården.

| Hus | Lokalinnehåll  | VALLGOSSEN 11 |
|-----|--|---------------|
| I   | Vån 2: Förråd, liten verkstad, soprum, skyddsrum<br>Vån 1: Personallokaler, elev- och personalmatsalar, trä och metallslöjdsrum, förrådsutrymmen, soprum, div. smårum med olika funktioner, storkök och diskrum samt inskolningslokaler.<br>Bv: Centralhall, personalutrymmen, skolläkar-systerutrymmen, kuratorlokaler, expedition, allrum, textilslöjdslokal.<br>1 tr: Klassrum, textilslöjdsrum<br>2 tr: Klassrum, personalutrymmen |               |

| Hus | Interiörbeskrivning  |
|-----|--|
| I   | Korridorer: Linoleummatta, tegelväggar, fotlist av marmor. Korridorerna har loftgångskaraktär. Skolan är en hallskola med stor centralhall, ingen aula.<br>Trapphus: 2 trappor, varav spiraltrappan original. Betongstomme med marmorsteg. Staty i koppar ( av S Blomberg, 1949) kröner trappan. Den andra ny sedan 1988, i samma stil och material. Båda trapporna är fristående i hallrummet. Klar funktionalism. Smidesräcken.<br>Klassrum: Originallistor, original dörrar & dörrfoder. Ny armatur, linoelumlolv (sekundärt) och ljudisolering i taket.<br>Centralhall: Väggar av gult tegel. Alla loftgångar har smidesstaket-räcken. Högst upp mot taket en tegelfris. Ljusinsläpp från översta vån. i form av en lanternin. 5 fönster i lanterninen är igensatta. Mycket kvar sedan renoveringen -88. |

Byggnadstekniskt skick: Mycket bra

Helhetsomdöme: Hallskola med funktionalistisk prägel. Renoverad, men intressanta detaljer bevarade interiört.


Kontaktperson: Studierektor

Skolarkiv:

Källor och litteratur: BNA

Sign: KP

Datum: 91.10.94





S91-0463-16



S91-0464-9 Ljushallen