

Skolans namn: St Görans gymnasium

Stadsdel: Kungsholmen

Fastighet: Vallgossen 14

Adress: St Göransgatan 95

Fastighetsägare: Stockholms kommun

Tidigare inventerat: -

Ursprunglig skolform: Central yrkesskola för sömnad och

Elevantal: -

Nuvarande användning: husligt arbete

Gymnasium (livsmedelsteknisk - Elevantal idag: 800 ca (gymn)

Beklädnadsteknisk Linje, vårdlinje m m)

+ komvux och 3 yrkesutbildningar

Byggnadsdata:

Hus	BL	SB	Arkitekt	Byggherre	Byggmästare
Ia + b	1956	1959 1973?	L och C E Geisen- dorf	Stockholms stads lär- lings- och yrkesskols- styrelse	Newator AB

Byggnadsbeskrivning:

Hus	Vån	Sockel	Stomme	Fasad/färg	Tak/färg	Snickerier
Ia	10		betong	icke bärande	plåt - svart	fönster - bruna
Ib	2	-	betong	lättbetong av ä- delputsglas		Ib - vita dörrar - lackade

Övrigt: Ingen aula - samling sker i entréhallen.

Stor uteterrass på 10:e vån.

Ib - vån 1 tr har hela fönsterrader i fasaden (upprepat fönstersättnings-  
mönster.

"Skyskrapan" har en uppglasad karaktär.

Skolan är till stora delar intakt från uppförandet.

Entréhallen original. Materialen visas upp i sin obearbetade form.

Ombyggnader:

Hus	År	Åtgärd
I	1974- 1977	mindre ombyggnad
	1984	smärre ombyggnad av fasaden

Skolgård: Kvadratformade kullerstenar i rött, vitt, svart och grått bildar linjer  
kring en kvadratisk fontän. Några få träd.

Hus	Lokalinnehåll	VALLGOSSEN 14
I	expeditioner, personalutrymmen, kök för undervisning, sömnadsklassrum, klassrum för teori, restauranger (2 st), gymnastiksal m m.	

Hus	Interiörbeskrivning	
I	<p>Korridorer: originaldörrar mot hallarna. Golv - betong (svart) mosaik. Väggar - vävtapet (omålad). Tak - ljudisolerat. De mindre trapphusen är original med smidesjärn och betongmosaikbeläggning på stegen.</p> <p>Trapphus: En spiraltrappa i betong i entréhallen. En större trappa från Bv till 1:a vån i samma lokal, också i betong, med smidesräcken.</p> <p>Klassrum: P g a skolans karaktär kan endast exempel på klassrum nämnas; olika kök med viss sekundär utrustning, andra är renoverade sedan 7-8 år. Putsade väggar - ljudisolering i taket, linoleumgolv (sekundärt), ny armatur, originalkakel (brunt).</p> <p>Forts blad 2</p>	

Byggnadstekniskt skick: Bra med något slitet i klassutrymmena. P g a skolans karaktär kommer framtida krav på förnyelse att ställas.


Helhetsomdöme: Arkitekturhistoriskt intressant. Genomtänkt och påkostat materialval, speciellt interiört.

Kontaktperson: Barbro Krogh. Rektorsexp. Skolarkiv:

Källor och litteratur: BNA

Sign: KP

Datum: 91.10.08



Interiörbeskrivning forts .....

Entréhall: Hallen 3 vån hög. Loftgångar längs alla sidor. Golvet utformat i olika mönster och olika material (natursten, konststen och betongmosaik). Bv: väggar av betong och tegel (rött). Tidsenliga järnsmiden på en vägg. Originaldörr i entré och mot korridorer. Sekundära hissar? Panoramafönster mot skolgården. Tegelfasaden exteriört har följts upp interiört i vissa anknytande väggar.

Vån 1 o 2: Betongväggar - loftgångarna: betongpelare, hängande originalarmatur. Ljudisolerat tak. Klocka på konstnärligt utformad väggplatta. Ljusinsläpp mot t ex biblioteket i form av glasstenar högst upp mot taket.

Gymnastiksal: 10:e v. Ljusinsläpp på 3 sidor. Betong. Ljudisolerat tak. Originalarmatur på loftgångsväggarna.



S91-0463-4



S91-0463-9



S91- 0463-12



S91-0463-10



S91-0465-4 Ljushallen



S91-0465-8 Ljushallen